

VAB

RG-IST

V1.0

2021-04-27

copyright © 2021

睿易

7

~ x " ! ! c - 7" #tWthα] g] WY" Uc ~ 7

{x|y|...}

[x|y|...]

//








Prufre | 泰普瑞尔



请输入设备密码...

登录

[忘记密码?](#)

Prufre | 泰普瑞尔





告警提示

未初始配置

缺省设备名称未修改: 1 台

当前设备时区: (GMT+8:00)亚洲/上海

网络信号问题

雷达信号干扰告警 [解决方案](#)

整网桥接组信息 网桥组: 1 性能模式: 高带宽模式 普通模式 节能模式




AP: 1 台, (Ruijie) 信道: auto
桥组: 1 CPE: 0 台, (在线: 0, 离线: 0) 设备名称: xxxxx

是否确认重启设备Ruijie?

取消

确定

录像机端(AP)

本机  **Ruijie**  
MAC: 00-d0-f8-15-01-a8
EST360 IP: 192.168.110.33 离线


● 告警提示

未配置设备位置

设备名称: 超特14189-4000

(点击下方链接选择设备查看详细信息)

操作: LAN设置 无线设置 串口设置



一键调优

一键调优

无线桥接配置

桥接名称: xxxxxx 扫描

保存配置

无线桥接配置

桥接名称: 00

0000_0000

0000

00

00 00

0000

0000

国家码

切换国家码后全网桥接链路会断开；也可能因为国家不支持该配置

国家码设置

国家码设置

保存配置

网络工具

诊断方式 PING 路由跟踪 域名查询

* 目的IP/域名: 10.10.10.10

* PING次数: 4

* PING数据包大小: 64

开始检测

停止检测

PING通信失败，请检查目的IP/域名 是否有误

“

”

网络工具

诊断方式 PING 路由跟踪 域名查询

* 目的IP/域名: 10.10.10.10

* 路由跟踪: 20

开始检测

停止检测

0.590 ms 0.498 ms 0.300 ms

2.172 ms 3.012 ms 1.795 ms 1.747 ms 1.694 ms

1.533 ms 1.533 ms 1.026 ms 0.818 ms 0.783 ms

4

“

”



备份与导出

i 如果您导入新的配置文件版本与现有版本差距过大，有可能导致配置信息丢失。
导入配置前建议先恢复出厂设置再导入。

备份配置信息

备份配置信息

备份

导入配置文件

导入配置文件

导入配置文件

恢复出厂设置

i 恢复出厂设置将删除当前所有配置。如果当前系统存在有用的配置，可先导出当前配置后再恢复出厂设置。

恢复出厂设置

恢复



恢复出厂设置

恢复出厂设置将删除当前所有配置。如果当前系统存在有用的配置，可先导出当前配置后再恢复出厂设置。

恢复出厂设置

提示



确认要删除所有配置吗？此动作可能导致无法访问web页面！

取消

确定



WEB会话

WEB会话



系统重启

在系统重启过程中，请不要将设备断电！

重启系统